

Soluzione vignette pubblicate sul numero di gennaio 2001

*A partire da questo numero pubblichiamo il totale delle cartoline pervenuteci
404 di cui 364 esatte e 40 errate.*

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9

3. Parapetto perimetrale del tetto irregolare, le campate sottostanti sono prive di parapetto e il piano di calpestio è incompleto e formato da pannelli d'armatura.
4. Lavori sul tetto senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto, inoltre viene utilizzata una scala a pioli in legno costruita in cantiere (listelli inchiodati).
5. Scala a pioli irregolare (listelli inchiodati) di lunghezza insufficiente e non ancorata, che dà accesso alla copertura sprovvista di protezioni, inoltre, manca il parapetto perimetrale alla soletta dove è posizionata la scala a pioli.
6. Betoniera a bicchiere: manca la protezione alla puleggia.
8. Lavori di tinteggiatura facciata utilizzando ponteggio privo totalmente di parapetti.
9. Lavori su copertura fabbricato priva di qualsiasi protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

1. Panoramica ponteggio completo di parapetti e impalcati compresa di castelli di servizio.
2. Rampe di scala provviste di regolare parapetto.
7. Campate di ponteggio regolari.

