

## Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2004

*Totale cartoline pervenute 356 di cui 197 esatte e 159 errate*

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

- 1) Passerella parzialmente priva di parapetto
- 4) Gru con rotazione alla base priva di recinzione
- 5) Impalcato della betoniera irregolare, infatti deve essere metallico o realizzato con tavole da ponte
- 6) Piano di lavoro incompleto; inoltre i cavalletti appoggiano su superficie non stabile
- 7) La campata di ponte dove lavora la persona è priva di parapetti e l'impalcato è incompleto
- 8) Armatura soletta priva di protezioni contro il pericolo di caduta dall'alto.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 2) Regolare impalcato sovrastante della betoniera (tavole da ponte)
- 3) Regolare parapetto per lavori in copertura
- 9) Panoramica di ponte regolare.

