

# Soluzione foto pubblicate sul numero di febbraio 2006

*Totale cartoline pervenuteci 472 di cui 96 esatte e 376 errate*

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

- 2) Armatura muro senza alcuna protezione contro il rischio di caduta, inoltre un addetto opera tra l'altro in posizione di equilibrio precario.
- 3) Lavori su una volta senza alcun sistema anticaduta o protezione collettiva contro il rischio di caduta nel vuoto.
- 4) Lavori su un trabattello: mancano le tavole fermapiede e il parapetto è di altezza assai inferiore al metro.
- 5) Lavori in quota senza alcuna protezione.
- 6) ponticelli su cavalletti alcuni montanti sono eseguiti con sottomisure al posto che gli appositi cavalletti.
- 8) lavori sul tetto. Senza alcuna protezione contro il rischio di caduta dall'alto (ponteggio posto ad un'altezza molto più bassa rispetto alla copertura).

Dato che erroneamente molti hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 1) Lavori su putrella in acciaio, con adeguate sistemi anticaduta (imbracatura ancorata a cavo d'acciaio).
- 7) Ponteggio completo di impalcati e parapetti e zona sottostante delimitata.
- 9) Soletta provvista di parapetto sul perimetro, ferri di chiamata vicino al posto di lavoro coperti con tappi e inoltre la zona di lavoro è delimitata da una fune arretrata posta verso il perimetro della soletta.

