

Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di giugno 2015 (2.15)

Totale cartoline pervenute 293 di cui 215 esatte e 78 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8

- 1) Lavori su trabattello con piano di lavoro incompleto mancanza di pedana, di tavola fermapiede e sottoponte incompleto
- 2) Lavori di intonacatura camino su ponteggio totalmente privo di parapetti e piano di calpestio parziale
- 5) Campata di ponteggio con piano di calpestio sporco e parti del ponteggio, tavola fermapiede, depositate sul ponteggio
- 6) Lavori su copertura con ponteggio privo di parapetti rispetto alla quota di lavoro
- 7) Ponteggio utilizzato per lavori sulla copertura, rischio di caduta nello spazio tra il piano del ponteggio e la gronda
- 8) Piano di lavoro per intervento in facciata realizzato da singola tavola da ponteggio.
- 3) Regolare parapetto tubolare al vano della gru a protezione dei lucernari
- 4) Reti anticaduta a protezione della copertura contro il rischio di caduta verso la parte sottostante
- 9) Banchinaggio del solaio con utilizzo di sistemi anticaduta a protezione della caduta verso l'interno del solaio.

**CONSIDERATO CHE MOLTI
ERRONEAMENTE HANNO
INDICATO LETRE SITUAZIONI
NORMALI COME IRREGOLARI
SI RITIENE OPPORTUNO
CHIARIRE CHE:**

