

## Quiz

# Soluzioni foto pubblicate sul numero di luglio 2017 (2.17)

**Le situazioni irregolari sono le seguenti: 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9**  
**I PREMIATI SARANNO AVVISATI DIRETTAMENTE**

- 2) Unica tavola da ponteggio utilizzata come piano di lavoro per lavori in facciata, inoltre non vi è alcun tipo di parapetto
- 4) Scala a pioli irregolare formata da pioli inchiodati
- 5) Lavori in copertura senza alcuna protezione contro il rischio di caduta dall'alto



- 7) Lavoratore che opera in quota sopra la forca di un sollevatore telescopico
- 8) Partenza di scaletta del ponteggio su appoggio instabile (pezzi di legno accatastati)
- 9) Gru con cassone appeso con sorvolo sulla pubblica via



**CONSIDERATO CHE MOLTI ERRONEAMENTE HANNO INDICATO LE TRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:**

- 1) Regolare parapetto per delimitare la porzione di tetto interessata dai lavori rispetto alla copertura contigua non protetta contro il rischio di caduta dall'alto
- 3) Reti anticaduta installate sotto finestrone a shed di un capannone
- 6) Partenza di scaletta del ponteggio su appoggio stabile

